






Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, H Asuinrakennus Perä-Koski, ääneneristävyys DSO1284 mukaan




























Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Asuinrakennus Österby, ääneneristävyyttä DSO1284 mukaan














Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, F Lomarakennus Katiska, ääneneristävyys DSO1284 mukaan




Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, G Asuinrakennus Koivuranta, ääneneristävyys DSO1284 mukaan





Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, H Asuinrakennus Perä-Koski, ääneneristävyys DSO1284 mukaan





Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, A Asuinrakennus Österby, ääneneristävyyden mukaan DSO1284 mukaan














Matalien taajuuksien äänitasot ulkona ja sisällä, G Asuinrakennus Koivuranta, ääneneristävyys DSO1284 mukaan

